

Buona prassi di fabbricazione

L'obiettivo della Buona prassi di fabbricazione (GMP) è di assicurare che i prodotti siano fabbricati in modo uniforme secondo adeguati standard qualitativi.

L'affidabilità della qualità dei prodotti viene garantita dal controllo di cinque parametri d'importanza critica: manodopera, ambiente, apparecchiature, metodi, materiali.