

Gute Herstellungspraxis

Zweck der Guten Herstellungspraxis (GMP, good manufacturing practice) ist es, zu gewährleisten, dass Produkte stets gemäß den entsprechenden Qualitätsstandards produziert werden.

Die Zuverlässigkeit der Qualität der Produkte wird durch die Kontrolle der fünf kritischen Parameter garantiert: Mitarbeiter, Umwelt, Maschinen, Methoden, Materialien.